

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - glazura łazienka	m <sup>2</sup>		
		9.73	m <sup>2</sup>	9.730	
				RAZEM	9.730
2	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu i pozostałych sprzymowanych samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km wraz z utylizacją (w tym listwy przypodłogowe, parapet wewnętrzny, wanna, kompakt, bateria wannowa, bateria umywalkowa). Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe łazienka	m <sup>2</sup>		
		9.73	m <sup>2</sup>	9.730	
				RAZEM	9.730
4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	9.730	
				RAZEM	9.730
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		57.76+32.37	m <sup>2</sup>	90.130	
				RAZEM	90.130
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		32.37	m <sup>2</sup>	32.370	
				RAZEM	32.370
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		57.76	m <sup>2</sup>	57.760	
				RAZEM	57.760
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		32.37	m <sup>2</sup>	32.370	
				RAZEM	32.370
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		57.76	m <sup>2</sup>	57.760	
				RAZEM	57.760
10	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych. Doczyszczanie okien wraz z ościeżnicami (obustronnie) - oczyszczenie ram i skrzydeł okien, drzwi balkonowych	m <sup>2</sup>		
		5.85	m <sup>2</sup>	5.850	
				RAZEM	5.850
11	KNR 4-07 0311-07	Wymiana zaworu termostatycznego o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone, wymiana na nowe	m		
		20.23	m	20.230	
				RAZEM	20.230
13	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wewnętrznej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2*3	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-01 0902-02 analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - wymiana na nowe nawiewniki okienne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03 0306-02 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - wymiana gniazdek na nowe.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze - w kuchni wymiana przełącznika na nowy.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar gniazdek 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 0906-06	Podłączenie kuchni elektrycznej w obudowie normalnej przewodami kabelkowymi lub kablami nieuzbrojonymi o przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> 5	żył żył	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - wymiana zaworków zlewozmywaka, umywalki, pralki, sedesu z wężykami 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną metalowych ościeżnic 3*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.700	
				RAZEM	2.700
22	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - czyszczenie terakoty w kuchni i łazience 7.56+2.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.170	
				RAZEM	10.170
23	KNR 4-02 0516-05 analogia	Wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m <sup>2</sup> - czyszczenie grzejnika w kuchni i pokoju 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

INSPEKTOR NADZORU  
OTBS Sp. z o.o.

Piotr Żukowski